

## step6 ルツボの清掃

### フラスコのセット



ルツボの清掃-1

ルツボの底部を上にして、ワックスフラスコをMIS-IIにセットします。

### ショット1回目



ルツボの清掃-2

プランジャーダイヤルをDOWN側に回し、プランジャーを降下させます。

#### 注意

プランジャー動作中は覗き込むとケガをする恐れがあるため、注意してください。  
プランジャー動作を行う際は、手などを挟まれないように注意してください。

### 清掃用アルミリングをセット



ルツボの清掃-3

プランジャーダイヤルをUP側に回します。  
プランジャーの動作が止まったことを確認した後、写真のようにフラスコの上に清掃用アルミリングを置き、ルツボをセットします。

### ショット2回目



ルツボの清掃-4

プランジャーダイヤルをDOWN側に回し、プランジャーを降下させます。

#### 注意

プランジャー動作中は覗き込むとケガをする恐れがあるため、注意してください。  
プランジャー動作を行う際は、手などを挟まれないように注意してください。

### 清掃完了



ルツボの清掃-5

プランジャーダイヤルをUP側に回します。  
プランジャーの動作が止まったことを確認した後、ルツボを持ち上げ、清掃用アルミリングを取り出します。

#### 注意

ルツボ内から取り出したエステショットは再利用しないでください。